

**ВОЛЬТМЕТР  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ  
В7-38**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**2.710.031 ТО**

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ  
В7-38

Техническое описание и инструкция  
по эксплуатации

## Лист регистрации изменений

Номера действующих документов				Всего измен. страниц в документе	№ документа	Измененный № документа/изменен. документа	Редакция	Дата

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение .....	4
2. Назначение .....	6
3. Технические характеристики .....	6
4. Состав прибора .....	12
5. Устройство и работа прибора и его составных ча- стей .....	13
6. Маркирование и пломбирование .....	23
7. Общие указания по эксплуатации .....	23
8. Указание мер безопасности .....	24
9. Подготовка к работе .....	25
10. Порядок работы .....	26
II. Характерные неисправности и методы их устранения .....	28
12. Техническое обслуживание .....	31
13. Проверка прибора .....	33
14. Правила хранения .....	50
15. Транспортирование .....	51

### ПРИЛОЖЕНИЕ I. Вольтметр универсальный цифровой

B7-38. Схема электрическая принципиальная .....	53
--	----

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Вольтметр универсальный цифровой В7-38

Перечень элементов ..... 52

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Вольтметр универсальный цифровой В7-38

Схема расположения элементов ..... 65

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Шунт. Схема электрическая принципиальная ..... 67

нах ..... 67

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Шунт. Перечень элементов ..... 68

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Номоточные данные трансформатора ..... 69

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Габаритные размеры ..... 70

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Режимы работы элементов схемы ..... 71

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ

Контролируемые напряжения на контактах разъема М2 приведены в таблице.

Напряжения измерены на контактах разъема М2 вольтметром В7-22А, тульским измерителем милливольтметром В3-48

№ контактов разъема М2	Контролируемое напряжение, В	Величина пульсаций, мВ
2; 1	+14,5 ±10%	60
7; 1	-12,0 ±5%	50
5; 7	+5,5 ±20%	200
9; 7	0,85 ±10%	-

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис.1 Вольтметр универсальный  
B7-38




Рис.2 Транспортная упаковка

## I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации вольтметра универсального цифрового В7-38 предназначены для изучения прибора, его характеристик и правил эксплуатации с целью правильного обращения с прибором при эксплуатации и ремонте.

I.2. В настоящем описании приняты следующие сокращения и обозначения:

- ТУ - технические условия;
- ПШ - полупроводниковые приборы;
- ЭВП - электровакуумные приборы;
- $U_-$  - напряжение постоянного тока;
- $U_~$  - напряжение переменного тока;
- $R$  - сопротивление постоянному току;
- АЦП - аналого-цифровой преобразователь;
- КИА - контрольно-измерительная аппаратура;
- АВП - автоматический выбор пределов измерения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6




Таблица I

Номер обмотки	Номер вывода	Число витков	Диаметр провода ПЭВ-2 (мм)	<i>U<sub>AB</sub></i> (В)	<i>U<sub>A</sub></i> (В)	<i>I<sub>AB</sub></i> (А)	<i>I<sub>A</sub></i> (А)	<i>I<sub>B</sub></i> (А)	<i>U<sub>окн</sub></i> (В)	
									Относи- тельно корпуса	Межд- у обмот- ками
1	1-2	2800	0,125	220	220	0,040			1600	1500
	3	экран								3000
	33	экран								
2	35-36	260	0,16	20,4	18,4	0,05				
3	5-6	300	0,25	20,6	20	0,12	3000	500		
4	31-32	12	0,56	0,24	0,21	0,5				

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ШУНТ

## Перечень элементов

Поз. обоз- нчение	Наименование	Кол.	Приме- чание
R1	Резистор С2-29В-0, I25-1, 8кОм±0,1%-I, 0-Б	I	
R2	То же С2-29В-0, I25-I80 Ом±0,1%-I, 0-Б	I	
R3	" С2-29В-0, I25-I8 0м ±0,25%-I, 0-Б	I	
R4	Резистор конструктивный R = 0,9 Ом	I	Манганин $\varnothing$ 0,5 мм $l$ =150 мм
R5	То же R = 0,1 Ом	I	Манганин $\varnothing$ 0,8 мм $l$ =121 мм
R6	Резистор С2-29В-0, I25-1, 8кОм±0,1%-I, 0-Б	I	
R7	То же С2-29В-0, I25-I80 Ом±0,1-I, 0-Б	I	
R8	" С2-29В-0, I25-I8 0м±0,25%-I, 0-Б	I	
R9	" МИТ-0, I25-8,2 кОм±10%-A	I	
Кл...			
Кл5	Зажим	5	
Кл6	То же	I	
III-III	Штекель	3	

Внешний вид





Рис. 1

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Шунт. Схема электрическая принципиальная



\* Подбирают при регулировании

R5 - намотка фильтрующая, скрученным проводом,  
шаг скрутки 10 мм.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Вольтметр универсальный цифровой В7-38 предназначен для измерения основных электрических величин: напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления и силы тока.

### 2.2. Условия эксплуатации:

- 1) питание от сети  $220 \pm 22$  В частотой  $50 \pm 0,5$  Гц;
- 2) относительная влажность до 80% при температуре воздуха до  $298$  К ( $+25^{\circ}\text{C}$ );
- 3) окружающая температура: от  $263$  К до  $313$  К (от минус  $10$  до плюс  $40^{\circ}\text{C}$ ).

### Нормальные условия эксплуатации:

- 1) напряжение сети  $220 \pm 4,4$  В, частотой  $50 \pm 0,5$  Гц, содержанием гармоник до 5%;
- 2) относительная влажность воздуха  $65 \pm 15\%$ ;
- 3) температура окружающей среды  $+20 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $293 \pm 5$  К);
- 4) атмосферное давление  $100 \pm 4$  кПа ( $750 \pm 30$  мм рт.ст.).

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Прибор обеспечивает измерение напряжения, силы тока и сопротивления в нормальных условиях в соответствии с данными, приведенными в табл. I.

Прибор измеряет средневыпрямленное значение переменного напряжения, а проградуирован в среднеквадратических значениях.

Таблица I

Измеряемая величина	Диапазон измеряемых величин, В кОм, мА	Пределы измерения, В мА, кОм	Пределы допускаемой основной погрешности, %	Примечание
Напряжение постоянного тока	$10^{-5}$ - $10^3$	0,2; 2; 20; 200; 1000	$\pm(0,04+0,02 \frac{U_n}{U_x})$ $\pm(0,07+0,02 \frac{U_n}{U_x})$	
Напряжение переменного тока частотой 30 Гц-40 Гц	$10^{-5}$ -300	0,2; 2; 20; 200; 300	$\pm(1,5+0,1 \frac{U_n}{U_x})$	
Напряжение переменного тока частотой 40 Гц-60 Гц	$10^{-5}$ -300	0,2; 2; 20; 200; 300	$\pm(0,4+0,05 \frac{U_n}{U_x})$ $\pm(0,5+0,4 \frac{U_n}{U_x})$	Kр≤0,5% Kр≤0,8%
Напряжение переменного тока частотой 60 Гц-10 кГц	$10^{-5}$ -300	0,2; 2; 20; 200; 300	$\pm(0,2+0,05 \frac{U_n}{U_x})$ $\pm(0,2+0,4 \frac{U_n}{U_x})$	Kр≤0,2% Kр≤0,5%
Напряжение переменного тока частотой 10 кГц-100 кГц	$10^{-5}$ -300	0,2; 2; 20; 200; 300	$\pm(0,2+0,1 \frac{U_n}{U_x})$ $\pm(0,5+0,1 \frac{U_n}{U_x})$ $\pm(0,5+0,6 \frac{U_n}{U_x})$	Kр≤0,5% 10-20кГц
Сопротивление постоянного току	$10^{-5}$ - $2 \cdot 10^4$	0,2; 2; 20; 200; 2000; $2 \cdot 10^4$	$\pm(0,07+0,1 \frac{R_n}{R_x})$ $\pm(0,07+0,02 \frac{R_n}{R_x})$ $\pm(0,15+0,02 \frac{R_n}{R_x})$ $\pm(0,5+0,1 \frac{R_n}{R_x})$	
Сила постоянного тока	$10^{-5}$ - $2 \cdot 10^3$	0,2; 2; 20; 200; 2000	$\pm(0,25+0,02 \frac{i_n}{I_x})$	
Сила переменного тока частотой 30 Гц-40 Гц	$10^{-5}$ - $2 \cdot 10^3$	0,2; 2; 20; 200; 2000	$\pm(1,6+0,1 \frac{i_n}{I_x})$	

Продолжение табл. I

Поз. обоз- нчение	Наименование	Кол.	Примечание
Дж...			
...Джб	<u>Лампа пересчетная</u>	5	
МС1	Микросхема К176ИЭ2	I	
МС2	Микросхема К176ИД2	I	
ИІ	Индикатор вакуумный люминесцен- тный ИВ-ЗА	I	

Измеряемая величина	Диапазон измере- мых вели- чин, В, кОм, мА	Пределы измерения, В, мА, кОм	Пределы допускае- мой основной погрешности, %	Приме- чание
Сила переменного то- ка частотой 40 Гц-20 кГц		0,2; 2; 20;200; $10^{-5}$ - $2 \cdot 10^3$	$\pm(0,5+0,05 \frac{I_n}{I_x})$	$K_r \leq 0,5\%$

где:  $K_r$  - коэффициент гармоник;

$U_x, I_x, R_x$  - показание прибора или номинальное значение меры  
(при поверке) напряжения, сопротивления, силы тока;

$U_n, I_n, R_n$  - пределы измерения напряжения, сопротивления,  
силы тока.

Примечания: 1. Общее гнездо прибора допускает относительно зазем-  
ляемого контакта напряжение постоянного или пере-  
менного тока не более 500 В.

2. Пределу измерения 0,2 В, кОм соответствует положение заштотой на первой лампе слева.

Пределу измерения 2 В, кОм соответствует положение  
заштотой на второй лампе слева и т. д.

На пределе 20000 кОм заштотая не индицируется.

3. Измерение силы тока проводится с помощью выносно-  
го шунта.

4. Постоянная составляющая напряжения при измерении  
напряжения переменного тока допускается не  
более 600 В.

3.2. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения  
(изменение показаний) при изменении температуры окружающего воздуха  
от нормальных до предельных значений в рабочем диапазоне температур  
не превышает предела допускаемой основной погрешности на каждые 10 К.

3.3. Входное активное сопротивление прибора:

- 1) при измерении напряжения постоянного тока  $10 \pm 0,5$  МОм;
- 2) при измерении напряжения переменного тока  $1 \pm 0,05$  МОм.

3.4. Входная емкость не превышает 100 пФ.

3.5. Сила входного тока при измерении напряжения постоянного тока не превышает 0,5 мА.

3.6. Прибор выдерживает в течение 1 минуты перегрузку напряжением и силой постоянного и переменного тока в соответствии с табл.2

Таблица 2

Вход прибора	Перегрузка напряжением, В	
	постоянное	переменное среднеквадратическое
$U_L$	1100	350
$U_\sim$	600	350
$R$	100	100
Вход шунта	Перегрузка силой тока, мА	
0,2 мА	10	
2 мА	30	
20 мА	100	
200 мА	500	
2000 мА	3000	

Поз. обоз- нчение	Наименование	Кол.	Примечание
T38	Транзистор 2Л301Б1	1	
T39	То же КЛ305Д	1	
T42	" КЛ303Г	1	
T43	" КТ315Г	1	
T44	" КТ361Г	1	
T45,			
T46	КТ361Г	2	
T47	КТ502Г	1	
T48	КТ815Б	1	
T49	КТ315Г	1	
T51...T53	КТ315Г	3	
T54	КТ361Г	1	
TrI	Трансформатор	1	
III	Вилка РЛМИ2-(23К, ЗЛ) ГС-0 (ЛН+10К+ЛН+13К+ЛН)	1	
III2	Розетка РЛМИ2-(23К, ЗН) ГС-II (ИН+10К+ИН+13К+ИН)	1	
III3	Вилка МРН8-1	1	
III1	Микросхема К308НР6	1	
III2	Делитель тонкоименночный ДН-104-1	1	

Поз. обоз- нчение	Наименование	Кол.	Примечание
T4	Транзистор КП303Г	I	
T6	То же КП303Г	I	
T7, T8	" 2П301Б1	2	
T13, T14	" КП303Г	2	
T17...			
...T19	" 2П301Б1	3	
T21...			
...T24	" 2П301Б1	4	
T26...			
...T29	" 2П301Б1	4	
T31...			
...T34	" 2П301Б1	4	
T36	" КТ361Г	I	
T37	" КТ315Г	I	

3.7. Прибор обеспечивает ослабление внешних помех частотой  $50 \pm 0,5$  Гц при измерении напряжения постоянного тока:

- 1) нормального вида не менее 40 дБ при уровне помехи не превышающем предела измерения  $U_n$ , но не более 100 В;
- 2) общего вида не менее 80 дБ при несимметрии входа 1 кОм, при напряжении помехи не более 250 В.

3.8. Выбор пределов измерения  $U_-, U_+, R$ , определение и индикация полярности и индикация выхода за предел измерения 20 МОм при измерении сопротивления автоматические. При измерении силы тока выбор пределов измерения производится вручную.

П р и м е ч а н и е . При измерении силы тока необходимо следить за тем, чтобы вольтметр находился на пределе 0,2 В.

3.9. Время измерения не превышает:

- 1) 1 с при измерении напряжения и силы постоянного тока и сопротивления постоянному току на пределах 0,2; 2; 20; 200 кОм;
- 2) 3 с при измерении напряжения и силы переменного тока и сопротивления постоянному току на пределе 2 МОм;
- 3) 15 с при измерении сопротивления постоянному току на пределе 20 МОм.

3.10. Прибор сохраняет свои характеристики в рабочих условиях без калибровки в течение 12-ти месяцев.

3.11. Электрическая изоляция цепей питания прибора и общего гнезда относительно заземляющего контакта выдерживает в течение 1 минуты без пробоя в нормальных условиях испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, среднеквадратическое значение которого равно 1500 В.

Сопротивление изоляции указанных цепей прибора в нормальных условиях не менее 20 МОм, при повышенной температуре не менее 5 МОм.

3.I2. Прибор обеспечивает свои технические характеристики после времени установления рабочего режима, равного 15 мин.

3.I3. Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании его от сети переменного тока напряжением 220±22 В частотой 50±0,5 Гц и содержанием гармоник до 5%.

3.I4. Мощность, потребляемая прибором от сети приnomинальном напряжении, не превышает 10 ВА.

3.I5. Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение времени не менее 24 часов, при сохранении своих технических характеристик. При этом обеспечиваются нормальные режимы ЭВП, ШШ, деталей и элементов в пределах норм стандартов и ТУ на них.

3.I6. Наработка на отказ не менее 17000 часов.

3.I7. Габаритные размеры, мм, не более:

прибора 245x86x268;

транспортной упаковки 359x242x462;

3.I8. Масса прибора не более 2 кг.

Масса прибора в транспортной упаковке не более 17 кг.

Поз. обоз- название	Наименование	Кол.	Примечание
MС1	Микросхема К553УД1В	I	
MС2	То же КР544УД1В	I	
MС3	" К553УД1В	I	
MС4	" КР544УД1Б	I	
MС5	" К561ЛА9	I	
MС6	" К561ЛА7	I	
MС7	" КР544УД1Б	I	
MС8	" К561ЛП2	I	
MС9	" КР140УД5Б	I	
MСII	" К561ТМ2	I	
MСI2	" К561ЛА7	I	
MСI3	" К561ЛА9	I	
MСI4	" КР142ЕИ2Б	I	
MСI5	" К561ИЕII	I	
MСI6	" К561ИД1	I	
MСI7	" К561ЛЕ5	I	
MСI8...			
...MС20	" К561ЛА7	3	
ПэI	Резонатор ПВ-17БХ-200 кГц-32	I	
P1	Реле РВ-5А	I	
P2, P3	Реле РЭС-79	2	
ЗI	Переключатель П2К	I	

Поз. обоз- нчение	Наименование	Кол.	Примечание
Д1	Диод КД512А	I	
Д2....			
Д4	Диод КД512А	3	
Д5	Стабилитрон КС191У	I	
Д6	Стабилитрон КС156А	I	
Д7,Д8	Диод КД522Б	2	
Д9,Д10	Диод КД512А	2	
Д11	Стабилитрон КС139А	I	
Д12	Стабилитрон КС168А	I	
Д13	Стабилитрон КС139А	I	
Д14,			
Д15	Диод КД522Б	2	
Д16	Стабилитрон КС515А	I	
Д17,			
Д18	Диод КД522Б	2	
Д19,			
Д20	Диодная матрица КД906А	2	
Д21...			
...Д27	Диод КД522Б	7	
Л2	Индикатор вакуумный люминисцентный ИВ-ЗА	I	

## 4. СОСТАВ ПРИБОРА

4.1. Состав прибора приведен в табл.3

Таблица 3

Наименование	Количество	Примечание
1. Вольтметр универсальный цифровой В7-38	I	
2. Вольтметр универсальный цифровой В7-38		
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	I	
3. Вольтметр универсальный цифровой В7-38		
Формуляр	I	
4. Шунт	I	
5. Кабель соединительный	I	
6. Кабель соединительный	I	
7. Шуп игольчатый	2	
8. Вставка плавкая НП-1-0,25 А-250 В	2	

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

5.1. Принцип действия

5.1.1. Принцип действия прибора основан на преобразовании измеряемой величины в пропорциональный ей интервал времени с последующим преобразованием этого интервала в дискретную форму и в цифровой код.

Измеряемые величины посредством делителей напряжения и соответствующих преобразователей трансформируются в нормированное постоянное аналоговое напряжение.

АЦП осуществляет основную функцию преобразования нормированного аналогового напряжения в цифровой код.

Преобразование напряжения во временной интервал осуществляется методом двухтактного интегрирования.

Преобразователь  $U_{\text{f}}/U$  представляет собой линейный преобразователь средневзвешенных значений, проградуированный в эффективных значениях.

Принцип действия преобразователя  $R_{\text{f}}/U$  основан на пропускании известного стабильного тока через измеряемое сопротивление.

Преобразование  $I_{\text{f}}/U$  осуществляется путем выделения падения напряжения, созданного измеряемым током, на калиброванном зазоротивлении шунта.

5.2. Структурная схема прибора

5.2.1. Структурная схема прибора приведена на рис.2

Ноз. обоз- нчение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы		
026	K53-I9B-16B-22 мкФ ± 20%	I	
037	K7I-7-0,3015 мкФ ± 5%	I	
028	K53-I9B-16B-33 мкФ ± 20%	I	
029	K73-I7-63B-1,5 мкФ ± 20%	I	
030	K73-I7-63B-0,68 мкФ ± 20%	I	
031	K50-I2-50B-200 мкФ	I	
032	КД-1-Н30-470 пФ ± 50% -3	I	
033	K73-I7-63B-0,22 мкФ ± 20%	I	
034	КД-1-М1500-22 пФ ± 10% -3	I	
035,			
036	K73-I7-250B-0,1 мкФ ± 20%	2	
037	КД-1-Н30-470 пФ ± 50% -3	I	
038,			
039	K50-I2-25B-500 мкФ	2	
040	КД-1-Н70-1500 пФ ± 80% -3	I	
041	K73-I7-63B-0,68 мкФ ± 20%	I	
042	КД-1-Н30-330 пФ ± 50% -3	I	
043	КД-1-Н30-680 пФ ± 50% -3	I	
044	КМ-56-М1500-1000 пФ ± 10%	I	
045	K73-I7-63B-0,68 мкФ ± 10%	I	

Поз. обоз- название	Наименование	Кол.	Примечание
Конденсаторы			
C1	КТ4-23-4/15	I	
C2	К73-І7-630В-0,22 мкФ±10%	I	
C4	К73-І7-63В-0,22 мкФ±20%	I	
C5	К73-І4-4 нВ-3900 пФ±10%	I	
C6	К73-І7-250В-0,047 мкФ±10%	I	
C7,			
C8	К73-І7-63В-0,22 мкФ±20%	2	
C9	К73-І7-63В-0,68 мкФ±20%	I	
C10	К73-І7-63В-0,47 мкФ±20%	I	
C11	КД-І-М47-5,6 пФ±10%-3	I	
C12	К73-І7-63В-0,22 мкФ±20%	I	
C13	К73-І7-250В-0,047 мкФ±10%	I	
C14	КД-І-М47-15 пФ±10%-3	I	
C15	КД-І-М1500-82 пФ±10%-3	I	
C16	К73-І7-63В-0,68 мкФ±20%	I	
C17	К73-І7-63В-1,5 мкФ±20%	I	
C19*	КД-І-М47-1,2 пФ±0,5 пФ-3	I	0; I, 2 пФ
C20	К53-І9Б-6,3В-100 мкФ±20%	I	
C21	К73-І7-63В-3,3 мкФ±20%	I	
C22	КД-І-М1500-82 пФ±10%-3	I	
C23	КТ4-23-2,5/8	I	
C24	К73-І7-63В-1,5 мкФ±20%	I	
C25	К53-І9Б-16В-33 мкФ±20%	I	

Структурная схема прибора




Рис.2

5.3. Схема электрическая принципиальная

5.3.1. Схема электрическая принципиальная вольтметра универсального цифрового В7-38 приведена в приложении I. Перечень элементов приведен в приложении 2. Схема расположения элементов приведена в приложении 3.

На плате прибора расположены следующие основные узлы: входные делители, преобразователь  $U_{\sim}/U_{-}$ , преобразователь  $R/U_{-}$ , АИК, АИП, устройство индикации и источник питания.

5.3.2. Входной делитель напряжения постоянного тока З1 (10 Мом) коммутируется посредством реле Р1-2 и ключей А1 и А2.

5.3.3. Входной делитель напряжения переменного тока (1 Мом) выполнен на отдельных резисторах R1, R2, R3, R65 для обеспечения необходимого частотного диапазона. Коммутация осуществляется посредством реле Р1-1 и Р3-1, С1, С44 – элементы частотной коррекции.

5.3.4. Преобразователь  $U_{\sim}/U_{-}$ , выполненный на усилителях МС1, МС3 (приложение I), представляет собой однополупериодный выпрямитель средневыпрямленных значений.

Для понижения входного сопротивления и масштабирования на входе преобразователя введен масштабный усилитель с последовательной ООС, имеющий коэффициент передачи 1 или 10, коммутируемый ключами Т21 и Т22.

Собственно преобразователь выполнен на усилителе МС3 с параллельной ООС через выпрямительные диоды Д7 и Д8. Используется положительная полуволна выпрямленного напряжения.

Для обеспечения большого динамического диапазона введена глубокая ООС по постоянному току через R32, R33 и С20.

Поз. обоз- название	Наименование		Кол.	Примечание
R77	Резистор МЛТ-0,125-10 кОм±10%-А		I	
R78,				
R79	То же МЛТ-0,125-100 кОм±10%		2	
R60	" 03-14-0,25-82 Мом±20%		I	
R81	" МЛТ-0,125-1 Мом±10%		I	
R82	" МЛТ-0,125-10 кОм±10%-А		I	
R83	" МЛТ-0,125-56 кОм±10%		I	
R84	" СН3-19а-С,5-150 кОм±20%		I	
R85	" СН3-19а-0,5-150 кОм±20%		I	
R87...				
...R89	" МЛТ-0,125-22 кОм±10%		3	
R91	" МЛТ-0,125-220 кОм±10%		I	
R92	" МЛТ-0,125-100 кОм±10%		I	
R93	" МЛТ-0,125-22 кОм±10%		I	
R94	" МЛТ-0,125-100 кОм±10%		I	
R95	" МЛТ-0,125-220 кОм±10%		I	
R96	" МЛТ-0,125-33 кОм±10%		I	
R97	" МЛТ-0,125-2,2 кОм±10%-А		I	
R98	" МЛТ-0,125-22 кОм±10%		I	
R99	" МЛТ-0,125-470 кОм±10%		I	
R100	" СН3-19а-0,5-150 кОм±20%		I	

Поз. обоз- нчение	Назменование	Кол.	Примечание
R52	Резистор МЛТ-0, I25-470 $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R53	То же МЛТ-0, I25-13 к $\Omega \pm 5\%$	I	
R54	" МЛТ-0, I25-27 к $\Omega \pm 10\%$	I	
R55	" МЛТ-0, I25-2,2 к $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R56	" МЛТ-0, I25-4,7 к $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R57	" МЛТ-0, I25-100 к $\Omega \pm 10\%$	I	
R58	" МЛТ-0, I25-4,7 к $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R59	" МЛТ-0, I25-100 к $\Omega \pm 10\%$	I	
R60	" С2-29В-0, I25-1 к $\Omega \pm 1\%$ -I,0-А	I	
R61	" МЛТ-0, I25-5,6 к $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R62	" МЛТ-2-330 $\Omega \pm 10\%$	I	
R63	" МЛТ-0, I25-68 к $\Omega \pm 10\%$	I	
R64	" МЛТ-0, I25-4,7 к $\Omega \pm 5\%$ -А	I	
R65	" С2-29В-0, I25-2 к $\Omega \pm 1\%$ -I,0-А	I	
R66	" МЛТ-0, I25-8,2 к $\Omega \pm 5\%$ -А	I	
R67	" СИ3-19а-0,5-I,5 к $\Omega \pm 20\%$	I	
R68	" МЛТ-0, I25-1,5 к $\Omega \pm 5\%$ -А	I	
R69	" МЛТ-0, I25-56 к $\Omega \pm 10\%$	I	
R70	" МЛТ-0, I25-56 к $\Omega \pm 10\%$	I	
R71	" МЛТ-0, I25-1 к $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R72	" С2-29В-0, I25-2,8 $\Omega \pm 1\%$ -I,0-В	I	
R73	" МЛТ-0, I25-3,9 к $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R74	" МЛТ-0, I25-33 к $\Omega \pm 10\%$	I	
R75	" МЛТ-0, I25-3,3 к $\Omega \pm 10\%$ -А	I	
R76	" МЛТ-0, I25-1 М $\Omega \pm 10\%$	I	

На выходе преобразователя включен фильтр низких частот R12, R13, R18, R25, C4, C7, C8, C12 для устранения пульсаций выпрямленного напряжения. Элементы R6, R9, C6, D2, D3, D4, D1, R10, R75 выполняют функцию защиты.

5.3.5. Преобразователь  $R/U_-$  представляет собой стабилизатор тока, выполненный на усилителе MC2.

Величина тока определяется напряжением опорного источника и эталонными резисторами R23, R26, R34, R45, R48, R49, R40 - - R43, R19, R35, коммутация которых осуществляется с помощью ключей T38, T39 и контактов реле P2-1.

Элементы C16, C17 и ключи T18, T19, T28, T29 позволяют использовать неизолированный источник опорного напряжения.

Ключи T7, T8, T17 и конденсатор C9 - элементы коррекции смещения нуля усилителя MC2.

Элементы R14, T4, T6, T42, D6 выполняют функцию защиты от перегрузок.

5.3.6. Преобразователь  $I/U$  (приложения 4,5) представляет собой выносной многопредельный юнит, подключаемый к входным гнездам прибора.

5.3.7. АИП включает в себя аналоговую часть, кварцевый генератор счетных импульсов, делитель частоты и устройство управления АИП.

5.3.7.1. Аналоговая часть АИП выполнена на элементах: MC4 (входной усилитель), MC7 (интегратор) и MC9 (компаратор).

Основные временные соотношения приведены на рис.3.

Первый (фиксированный) такт интегрирования  $T_4$  (диаграмма I рис.3), в течение которого производится заряд интегрирующего конденсатора С27 током, пропорциональным входному напряжению, равен 100 мс.




Рис. 3

Поз. обоз- название	Наименование	Кол.	Примечание
R25	Резистор МЛТ-0, I25-100 кОм±10%	1	
R26	То же СИЗ-І9а-0,5-10 Ом±20%	1	
R27	" С2-29В-0, I25-280 Ом±1%-I,0-Б	1	
R28	" СИЗ-І9а-0,5-1,5 кОм±20%	1	
R29	" СИЗ-І96-0,5-100 Ом±20%	1	
R30	" МЛТ-0, I25-1 кОм±10%-A	1	
R31	" СИЗ-І9а-0,5-47 Ом±10%	1	
R32	" МЛТ-0, I25-7,5 кОм±5% -A	1	
R33	" МЛТ-0, I25-5,6 кОм±10%-A	1	
R34	" С2-29В-0,25-98,8 кОм±0,1%-I,0-A	1	
R35	" СИЗ-І9а-0,5-150 кОм±10%	1	
R36	" СИЗ-І9а-0,5-68 Ом±10%	1	
R37	" МЛТ-0, I25-3,3 кОм±10%-A	1	
R38	" МЛТ-0, I25-82 кОм±5%	1	
R39	" СИЗ-І9а-0,5-47 кОм±10%	1	
R40...*			
R43	" С2-29В-0,25-2,21 кОм±0,25%-I,0-Б	4	
R44	" МЛТ-0, I25-2,2 кОм±10%-A	1	
R45	" СИЗ-І9а-0,5-680 Ом±20%	1	
R46	" МЛТ-0, I25-30 кОм±5%	1	
R47	" МЛТ-0, I25-5,6 кОм±10%-A	1	
R48	" С2-29В-0, I25-867 кОм±0,25%-I,0-A	1	
R49	" СИЗ-І9а-0,5-15 кОм±10%	1	
R50	" МЛТ-0, I25-5,6 кОм±10%-A	1	
R51	" МЛТ-0, I25-91 кОм±5%	1	

Поз. обоз- нчение	Наименование	Кол.	Примечание
R1	Резистор С2-29В-0,25-1 МОм±0,1%-I,0-A	I	
R2	То же С2-29В-0,062-8,98 кОм±0,25%-I,0-A	I	
R3	" С2-29В-0,062-I,0I кОм±0,1%-I,0-A	I	
R4	" МЛТ-0,125-10 кОм±10%-A	I	
R5	" МЛТ-I-100 кОм±10%	I	
R6	" МЛТ-0,5-33 кОм±10%	I	
R7,			
R8	" МЛТ-0,125-10 кОм±10%-A	2	
R9	" МЛТ-0,5-33 кОм±10%	I	
R10	" МЛТ-0,125-I кОм±10%-A	I	
R11	" С3-14-0,25-33 МОм±20%	I	
R12	" МЛТ-0,125-100 кОм±10%	I	
R13	" МЛТ-0,125-100 кОм±10%	I	
R14	" МЛТ-I-22 кОм±10%	I	
R15	" МЛТ-0,125-I,5 МОм±10%	I	
R16	" СН3-16а-220 кОм±20%-2-I2,5	I	
R17	" МЛТ-0,125-10 кОм±10%-A	I	
R18	" МЛТ-0,125-100 кОм±10%	I	
R19	" МЛТ-0,125-8,2 Ом±10%-A	I	
R20	" МЛТ-0,125-10 кОм±10%-A	I	
R21	" МЛТ-0,125-22 кОм±10%	I	
R22	" МЛТ-0,125-22 Ом±10%-A	I	
R23	" С2-29В-0,25-988 Ом±0,1%-I,0-A	I	
R24	" МЛТ-0,125-2,2 кОм±10%-A	I	

В момент времени  $T_4$  замкнут ключ T23.

По окончании интервала  $T_4$  начинается второй тakt интегрирования  $T_2$  (диаграмма 2 рис.3), заключающийся в разряде конденсатора С27 током, пропорциональным напряжению опорного источника (диаграмма 3 рис.3). Поскольку скорость заряда конденсатора определяется величиной входного напряжения, а скорость разряда постоянна, интервал  $T_2$ , за время которого конденсатор С27 разряжается до исходного напряжения, будет пропорциональным входному значению напряжения.

В момент времени  $T_2$  замкнуты ключи: Т33 при положительной полярности преобразуемого напряжения или Т24 – при отрицательной полярности.

Источник опорного напряжения – отрицательной полярности, изменение полярности осуществляется переключением обкладок конденсатора С21 посредством ключей Т24 и Т33.

Элементы R22, R15, R16 служат для коррекции входного тока АЦП.

Запоминание напряжения смещения и дрейфа нуля осуществляется за время между измерениями.

При этом замыкаются ключи Т32, А7, Т26. Конденсатор С24 заряжается до напряжения смещения и дрейфа нуля усилителей. Конденсатор С21 заряжается до опорного напряжения. В момент времени  $T_4 + T_2$ , выделяемый компаратором МС9 (диаграмма 4 рис.3), напряжение на конденсаторе С24 компенсирует смещение и дрейф усилителей. Элементы R98, R99, R100 служат для коррекции погрешности разнополярности.

Элементы E5, T13, T14 выполняют функцию защиты.

5.3.7.2. Кварцевый генератор счетных импульсов выполнен на логических элементах МС6-2, МС6-3, работает в непрерывном режиме, генерирует счетные импульсы частотой следования 200 кГц (диаграмма 7 рис.3).

Установка режима работы реверсивного счетчика на сложение или вычитание осуществляется посредством триггера MC12-1,2, который переключается импульсом  $T_1$  (вычитание) и 1800-ым импульсом, выделенным с помощью элемента MC13-3 (сложение).

В режиме сложения перенос реверсивного счетчика осуществляется 20000-ым импульсом, в режиме вычитания – импульсом СБРОС ( $T_1 + T_2$ ).

При подаче на вход скачка напряжения более 100В АИП автоматически переводится на предел 20 В сигналом с транзисторов T45 и T46, минуя предыдущие пределы.

5.3.9. Коммутация пределов осуществляется посредством изменения масштаба АИП, входных масштабных делителей, масштаба преобразователя  $U_{\text{v}}/U_{\text{c}}$  и путем переключения токосадающих реозиторов в преобразователе  $R/U_{\text{c}}$ .

При измерении напряжения постоянного тока замкнут ключ A4. Коммутация пределов измерения осуществляется в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Предел измерения прибора, В	Состояние реверсивного счетчика	Предел АИП, В	Кус. вх. АИП MC4	Кдел. вх.дел. ЗI	Замкнутые ключи пределов
0,2	000	0,2	I0	I:I	PI-2, T34, T3I
2	100	2	I	I:I	PI-2, T27, A6
20	010	0,2	I0	I:I00	AI, T34, T3I
200	110	2	I	I:I00	AI, T27, A6
1000	001	2	I	I:I000	A2, T27, A6

При измерении напряжения переменного тока замкнут ключ T16, коммутация пределов осуществляется в соответствии с табл.5

Таблица 5

Предел измерения прибора, В	Состояние реверсивного счетчика	Предел АЦП, В	Кдел. входного делителя	Кус. МСИ	Замкнутые ключи пределов
0,2	000	2	I:I	IO	P1, T21, T27, A6
2	I00	2	I:I	I	P1, T22, T27, A6
20	0I0	2	I:I00	IO	P3-I, T27, A6, T21
200	I10	2	I:I00	I	P3-I, T27, A6, T22
300	00I	2	I:I000	I	T27, A6, T22

При измерении сопротивления замыкается ключ Т3, коммутация пределов измерения осуществляется в соответствии с табл.6.

Таблица 6

Предел измерения прибора, кОм	Состояние реверсивного счетчика	Предел АЦП, В	Ток через Rx, мА	Замкнутые ключи пределов
0,2	000	0,2	I	P2-I, T34, T31
2	I00	2	I	P2-I, T27, A6
20	0I0	0,2	0,0I	T39, T34, T31
200	I10	2	0,0I	T39, T27, A6
2000	00I	2	0,00I	T39, T27, A6
20000	I0I	2	0,000I	T27, A6

Коммутация пределов измерения силы тока осуществляется вручную посредством внешнего шунта.

5.3.I0. Устройство индикации включает в себя:

- 1) семисегментные индикаторные лампы Л1, Л2;
- 2) дешифраторы индикаторных ламп МС2; для надежной работы дешифраторов по сигналу ПЕРЕНОС (перевод информации счетчиков в дешифратор) сначала останавливается кварцевый генератор счетных импульсов (диаграмма 7 рис.3); осуществляется это посредством элементов МС6~3, R59, С32.

5.3.II. Источник питания представляет собой обычную схему двухполупериодного выпрямления с последующей стабилизацией выходных напряжений.

Источник питания вольтметра состоит из источников, данные которых приведены в приложении 8.

Источник питания +12В собран по схеме компенсационного стабилизатора напряжения, на регулирующем транзисторе Т47.

Опорное напряжение снимается со стабилитрона Д16.

Источник питания минус 12 В представляет собой стабилизатор напряжения, выполненный на интегральной микросхеме МС14.

Регулировка выходного напряжения осуществляется резистором R67.

Номоточные данные трансформатора приведены в приложении 6.

#### 5.4. Конструкция прибора

5.4.I. Прибор выполнен в малогабаритном пластмассовом корпусе, состоящем из 4-х деталей: верхней и нижней крышек, лицевой и задней панели. На лицевой панели расположены входные клеммы, зона индикации и переключатель рода работ. На задней панели расположены технологический разъем ШЗ, заземляющий контакт, предохранители, кабель сети, ручка регулировки нуля. Орган калибровки выведен под штифт на задней панели. Скрепляется корпус четырьмя винтами, расположенными на нижней крышке корпуса.

Все радиоэлементы расположены на одной печатной плате.

Габаритные размеры прибора, прибора в транспортной упаковке приведены в приложении 7.

#### 6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. На лицевой панели прибора нанесено наименование, тип, за задней панели номер и год выпуска.

6.2. Пломбирование прибора производится мастичными пломбами в углублениях на лицевой крышке и задней панели.

6.3. Пломбирование шунта производится мастичными пломбами за лицевой панели.

#### 7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Перед входом прибора в эксплуатацию необходимо произвести заполнение таблицы формулара "Сведения о хранении".

Невозполнение потребителем в период гарантийного срока эксплуатации таблицы "Сведения о хранении" является нарушением правил эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств.

7.2. При вводе прибора в эксплуатацию после транспортировки и длительного хранения произведите проверку и аттестацию прибора в соответствии с разделом I3. Предварительно выдержите прибор в нормальных условиях не менее 24 часов.

#### 15.2. Условия транспортирования

15.2.1. Транспортируется прибор должен в упакованном состоянии в закрытых железнодорожных вагонах, в закрытых кузовах автомобилей, трумах, герметизированных отсеках летательных аппаратов и другим видами транспорта.

15.2.2. Ящики с упакованными изделиями должны быть надежно закреплены, чтобы в пути не было смещения и ударов друг о друга.

15.2.3. Необходимо учитывать правила обращения с грузом, согласно предусмотренным знакам на ящиках:

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ;

ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ;

БОЙСЫ СИРОСТИ.

15.2.4. Хранение приборов во время транспортирования должно производиться в закрытых помещениях.

15.2.5. Условия транспортирования по части воздействия механических и климатических факторов не должны превышать следующих значений:

1) ударные нагрузки:

максимальное ускорение  $30 \text{ м/с}^2$ ,

число ударов в минуту 80-120,

2) повышенная температура  $50^\circ\text{C}$ ,

3) пониженная температура минус  $50^\circ\text{C}$ ;

4) относительная влажность 98% при  $35^\circ\text{C}$ ;

5) атмосферное давление 84-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.)

15.2.6. При повторном транспортировании прибора в процессе эксплуатации потребителем упаковку прибора складывают так, согласно подразделу 15.1.

## 15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

### 15.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки

15.1.1. Комплект тары включает коробку упаковочную и транспортный ящик.

15.1.2. В коробке упаковочной размещается прибор и принадлежности.

15.1.3. Перед упаковкой прибор должен быть просушен (выдержан не менее 24 часов в помещении с относительной влажностью не более 60% при температуре  $293 \pm 5K$  ( $+20 \pm 5^{\circ}C$ )).

15.1.4. Каждое упаковываемое изделие заворачивается в оберточную бумагу.

15.1.5. Стыки коробки упаковочной склеены полосками бумаги.

15.1.6. Коробка упаковочная помещается в транспортный ящик с внутренними размерами 420x317x200 мм, изнутри застланый бумагой битумной.

15.1.7. Слой гофрированного картона между дном ящика и коробкой должен быть 40 мм.

15.1.8. Свободные места между стенками транспортного ящика и коробкой упаковочной заполняются картоном гофрированным.

15.1.9. Транспортный ящик маркируется и пломбируется:

1) основные надписи:

получатель;

место назначения;

2) дополнительные надписи:

брutto и нетто в килограммах;

размер грузового места в метрах;

количество мест;

отправитель;

место отправления.

7.3. При вводе прибора в эксплуатацию после его пребывания при пониженной температуре, выдержите прибор в нормальных условиях не менее 2 часов, после чего приступайте к эксплуатации.

## 8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА БЕЗ ЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

8.1. По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу I.

8.2. К работе с прибором могут быть допущены лица, аттестованные для работы с напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работе с радиоизмерительными приборами и изучившие техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

8.3. При работе в помещении с проводящими полами рабочее место должно быть укомплектовано резиновым ковриком. Металлические каркасы и основания столов, стеллажей, стульев должны быть заземлены на ту же шину, что и прибор.

8.4. Подключение прибора к питающей сети необходимо производить в следующем порядке:

- подключите прибор к шине защитного заземления;
- вставьте вилку шнура питания прибора в розетку сети питания.

8.5. Отключение прибора от сети необходимо производить в следующем порядке:

- отсоедините вилку шнура питания прибора от сети;
- отсоедините прибор от шины защитного заземления.

При работе с другими приборами и при включении прибора в состав установок клеммы защитного заземления соединить между собой и с шиной защитного заземления в одной точке.

8.6. Запрещается при измерениях на общее гнездо подавать потенциал относительно заземляющего контакта более 500 В.

8.7. Запрещается наличие постоянной составляющей более 500 В при измерении напряжения переменного тока.

8.8. Соблюдайте осторожность при регулировке и ремонте прибора при питании от сети.

Предохранители Пр1 и Пр2 и выводы трансформатора Тр1 находятся под напряжением 220 В.

8.9. Производите замену предохранителя только в отключенном от сети приборе.

8.10. Во избежание выхода прибора из строя категорически запрещается снимать заглушку технологического разъема, подавать на разъем или снимать с разъема какие-либо сигналы.

## 9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. Вньите прибор из упаковки, проверьте комплектность, внимательно изучите техническое описание и инструкцию по эксплу-

## 14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1. Прибор допускает кратковременное хранение сроком до 6 месяцев в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40<sup>0</sup>С и относительной влажности до 80% при температуре 25<sup>0</sup>С.

Хранение приборов без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35<sup>0</sup>С и относительной влажности до 80% при температуре 25<sup>0</sup>С.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Продолжение табл.9

Наименование сред- ств поверки	Основные технические характе- ристики средств поверки		Рекомен- дуемое средство проверки (тип)	При- меч- ние
	Пределы измерения	Погрешность		
Универсальный цифро- вой вольтметр	Диапазон из- меряемых нап- ряжений по- стоянного тока $10^{-5}$ - $10^3$ В	$\pm(0,04+0,02 \frac{U_0}{U_n})\%$	B7-38	
Магазин сопротивле- ний	Диапазон соп- ротивлений 0-100 кОм	$\pm 0,01\%$	P327	2шт
	Диапазон со- противлений 10 кОм-10 МОм	$\pm 0,05\%$	P4002	
	Диапазон со- противлений 1-10 МОм	$\pm 0,02\%$	P40-76	
Катушка электри- ческого сопротив- ления	0,1 Ом; 1 Ом	$\pm 0,02\%$	P321	
Резистор	10Вт 3,30 м	$\pm 10\%$	05-37	2шт.
Прототип питания	0-30В; 0-3А		F5-7	

стации.

## 9.2. Подключите прибор к сети

9.3. Включите прибор, установите переключатель работы в одно из рабочих положений:  $U_-$ ,  $U_+$ ,  $R$ . По истечении времени установления рабочего режима (15 мин) ручкой регулировки нуля на задней панели, установите нуль прибора в режиме измерения напряжения постоянного тока, предварительно, закоротив входные гнезда.

После этого прибор готов к работе.

Примечание. Отключение прибора от сети производится отсоединенением вилки сетевого кабеля.

## 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. Виды измерений прибора и диапазон измеряемых величин приведены в табл. I.

## 10.2. Измерение напряжения постоянного тока:

- 1) переключатель рода работ установите в положение  $U_-$ ;
- 2) подключите измеряемое напряжение при помощи соединительных кабелей к входным гнездам, причем при измерении напряжения от заземленного источника рекомендуется общее гнездо прибора соединять с заземленным полюсом источника.

При этом на табло прибора будет индицироваться число, соответствующее входному напряжению с учетом погрешности измерения.

## 10.3. Измерение напряжения переменного тока:

- 1) переключатель рода работ установите в положение  $U_+$ ;
- 2) подключите измеряемое напряжение при помощи соединительных кабелей к входным гнездам, причем при измерении напряжения от заземленного источника рекомендуется общее гнездо прибора соединять с заземленным полюсом источника.

При этом на табло прибора будет индицироваться число, соответствующее измеряемому напряжению с учетом погрешности измерения.

#### 10.4. Измерение сопротивления постоянному току:

- 1) переключатель рода работ установите в положение  $R$ ;
- 2) подключите измеряемое сопротивление при помощи соединительных кабелей к входным гнездам, причем, при измерении заземленного сопротивления общее гнездо соединять с заземлением концом этого сопротивления.

При этом на табло прибора будет индицироваться число, соответствующее измеряемому сопротивлению с учетом погрешности измерения.

#### 10.5. Измерение силы постоянного тока:

- 1) переключатель рода работ установите в положение  $I_L$ ;
- 2) к прибору подключите шунт;
- 3) с помощью соединительных кабелей подключитесь в разрыв исследуемой токовой цепи (шторка нужного предела измерения осуществляется вручную на шунте), измерения начинать с предела 2000 мА.

При этом на табло прибора будет индицироваться число, соответствующее измеряемой величине тока с учетом погрешности измерения.

Отсчет предела осуществляется на шунте. Необходимо следить, чтобы вольтметр находился на пределе 0,2 В.

10.6. Измерение силы переменного тока проводите аналогично измерению силы постоянного тока за исключением того, что переключатель рода работ следует установить в положение  $I_a$ .

10.7. В случае выхода за предел в знаковом разряде замигает лампа  $B$  и на табло означается цифра 20000.

10.8. При измерении напряжения и силы тока показательной погрешности знак полярности в знаковом разряде не сдвигается.

Основные технические характеристики средств поверки приведены в табл.9.

Таблица 9

Наименование средств поверки	Основные технические характеристики средств поверки		Рекомендуемое средство поверки (ТИП)	Примечание
	Пределы измерения	Погрешность		
Прибор для поверки вольтметров, дифференциальный вольтметр	Диапазон напряжений $10^{-5}$ - $10^3$ В	$\pm(0,005\% U_K + 5 \text{ мВ})$		
	диапазон токов $10^{-5}$ - $10^2$ мА	$\pm(0,015 + \frac{I_2}{I_K} \%)$	ВИ-12	
Прибор для поверки вольтметров переменного тока	Диапазон напряжений $10^{-4}$ - $10^2$ В	$\pm(0,1+0,005 \frac{U_2}{U_{ном}} + 0,005 \%)$	ВИ-9	
	диапазон частот 20Гц-100кГц			
Прибор для поверки выходных напряжений 100-300В	Диапазон выходных напряжений 400Гц-100 кГц	$\pm 0,056\%$	ЛВ-22	
	диапазон частот 20Гц-60-400 Гц	$\pm 0,1\%$		
	100 кГц	$\pm 0,16\%$		
Поверхность в добродусти	Диапазон измерения индуктивности 2,5нГц-250кГц	$\pm 3\%$		

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	Средства поверки	
			Допустимые значения погрешности в $\pm$ единицах младшего разряда	образованные вспомогательные
T3.3.7	Определение основной погрешности измерения силы постоянного тока	0,1900 мА 1,900 мА 19,00 мА 190,0 мА 1900 мА	$\pm 5I_4$ $\pm 5I_4$ $\pm 5I_4$ $\pm 5I_4$ $\pm 5I_4$	BI-I2 BI-I2 BI-I2 B7-38, P32I 1 Ом B7-38, P32I 0,1 Ом

## II. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

### II.I. Перечень характерных неисправностей.

II.I.I. В табл. 7 приводится перечень характерных неисправностей, а также рекомендуемые методы их выявления и устранения.

Таблица 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
I. Не светится одна или несколько ламп	1) неисправна соответствующая лампа; 2) нет напряжения накала 0,85В на соответствующей лампе; 3) обрыв в цепи сети соответствующей лампы.	заменить лампу
2. Неправильное свечение сегментов ламп	1) замыкание в подводящих проводниках на плате; 2) замыкание электродов внутри ламп;	*
3. Не меняются показания	1) нет импульса ПЕРЕНОС; 2) нет счетных импульсов.	*

Продолжение табл. 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
4. Не производится автоматический выбор пределов измерения (АВП)	1) неисправность счетчика АВП ; 2) неисправность дешифратора АВП; 3) нет сигналов 1800-ий импульс, 20000-ий импульс, Т1, СБРОС ; 4) неисправность соответствующих ключей масштабных преобразователей.	*
5. При измерении силы тока показания соответствуют нулю.	Отсутствие контакта во внешней цепи	Проверить соответствующие цепи
6. Не измеряется напряжение постоянного тока	1)нет управляющего сигнала Т1 ; 2)нет сигнала коррекции нуля Т1+Т2 ;	*
7. Не измеряется напряжение постоянного тока	Недиспрашивость системы подключения опорного напряжения .	*

Продолжение табл. 8

Номер пункта таблицы проверки	Проверка измерения столбца	Допустимое значение погрешности в $\pm$ единицах миллиарда разряда	Средства поверки	
			Образ- ловые	вспомога- тельные
13.3.6	Определение основной погрешности измерения сопротивления постоянному току	$\pm 20$	P327 то же	"
		$\pm 21,4$	"	"
		$\pm 33$	"	"
		$\pm 17,3$	"	"
		$\pm 17,3$	R327	"
		$\pm 17,3$	"	(два
		$\pm 32,4$		последо- вательно)
		$\pm 115$	P4002, P4076	(содине- нены после- довательно)
		$\pm 19,00$ кОм		

Продолжение табл. 8

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	Допустимые значения погрешности в $\pm$ единицах малшего разряда	Средства поверки	
				образ- дование	вспомога- тельные
		Частота 10 кГц 190,0В Частота 100 кГц 190,00 В	$\pm 48$ $\pm 115$	ВИ-9 ЛВ-22 ВИ-9 ЛВ-22	
		Прежде 300 В частота 40 Гц 300 В	$\pm 27$	ВИ-9 ЛВ-22	
		Частота 10 кГц 300 В Частота 20 кГц 300 В	$\pm 18$ $\pm 33$	ВИ-9 ЛВ-22 ВИ-9 ЛВ-22 ВИ-9 ЛВ-22	
		Частота 30 Гц 300 В	$\pm 48$		

Продолжение табл. 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
8. Не измеряется $U_{\sim}$ , $U_{\sim}$ измеряется нормально	1) неисправность преобразователя; 2) обрыв в цепи переключателя рода работ	*
9. Не измеряется $R$ , $U_{\sim}$ измеряется нормально	1) неисправность преобразователя; 2) обрыв в цепи переключателя рода работ	Проверить соответствующую цепь
10. Погрешность при измерении сопротивлений больше основной	Несправна система коррекции нуля микросхемы МС2.	*

При ремонте узлов прибора, связанных с его разборкой, пользуйтесь указаниями п. II.2.

\* - общий метод устранения неисправности: изучите схему и принцип действия неисправной платы, узла, проверьте наличие, форму и амплитуду импульсов или сигнала на входе и выходе указанных узлов, режим их активных элементов, целостность и соответствие номинальным значениям пассивных элементов. По результатам анализа замените неисправный элемент.

П р и м е ч а н и е . Разборку и сборку прибора, ремонт печатной платы производите в нормальных условиях, не допускайте попадания на плату пыли и грязи, беритесь руками только за торцы платы.

Соблюдайте требования по защите от статического электричества.

### II.2. Порядок разборки прибора

II.2.1. Для выявления неисправности разборку прибора производите в следующем порядке:

- 1) обесточьте прибор, отсоединив кабели от сети и от источника сигнала;
- 2) открутите винты крепления, расположенные на нижней крышке прибора;
- 3) снимите верхнюю крышку прибора;
- 4) открутите винты крепления платы вольтметра к нижней крышке;
- 5) выньте плату совместно с лицевой панелью и задней стенкой из нижней крышки прибора.

### 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1. Перечень и периодичность профилактических работ

12.1.1. Техническое обслуживание прибора сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения, транспортирования, изложенных в данном описании, к устранению малых неисправностей, к периодической калибровке и поверке прибора.

12.1.2. Через каждые 12 месяцев проводится калибровка прибора.

Калибровку следует проводить также после ремонта любого узла.

Продолжение табл. 8

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	Допустимые значения погрешности в $\pm$ единицах малого разряда	Средства поверки	
				образованные	спомогательные
		Предел 20 В			
		Частота 60 Гц	$\pm 48$	BI-9	
		19,00 В			
		Частота 40 Гц	$\pm 86$	BI-9	
		19,00 В			
		Частота 10 кГц	$\pm 48$	BI-9	
		19,00 В			
		Частота 100 кГц	$\pm 115$	BI-9	
		19,00 В			
		Предел 200 В			
		Частота 60 Гц	$\pm 48$	BI-9	
		19,0 В			
		Частота 40 Гц	$\pm 86$	BI-9	
		190,0 В			
		Частота 30 Гц	$\pm 304$	ЯПВ-22	
		190,0 В			

Номер пункта раздела проверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверхные отметки	Допустимые значения потерянности в $\pm$ единицах миллиметра	Средства поверки	
				образ- ловые	вспомога- тельные
				VI-9	VI-9
				VI-9	VI-9
				"	"

Предел 2 В

частота 30 Гц	$\pm 304$
1,900 В	$\pm 86$
частота 40 Гц	$\pm 48$
1,900 В	$\pm 48$
частота 60 Гц	$\pm 58$
1,900 В	$\pm 58$
частота 10 кГц	$\pm 58$
1,900 В	$\pm 58$
Предел 20 В	
частота 30 Гц	
19,00 В	$\pm 304$

12.1.3. Не реже одного раза в год осуществляется поверка в соответствии с разделом 13.

12.1.4. После окончания гарантийного срока и далее один раз в год проводится контрольно-профилактический осмотр, при котором проверяются органы управления, надежность крепления узлов прибора, состояние лакокрасочных и гальванических покрытий и производится продувка узлов прибора с целью удаления пыли, грязи и т.п.

#### 12.2. Калибровка прибора

12.2.1. Калибровка прибора проводится в нормальных условиях.

12.2.2. Обеспечьте доступ к органу калибровки, удалив шайбу с уплотнительной замазкой из углубления на задней панели.

12.2.3. Подключите прибор к сети переменного тока в соответствии с п.3.13 ТО и дайте ему прогреться в течение времени установления рабочего режима, равного 15 мин.

12.2.4. Произведите калибровку прибора при измерении  $U_-$ , с этой целью переключатель рода работ установите в положение  $U_-$ , на вход прибора подайте напряжение  $\pm 1,99$  В от прибора VI-12, при этом на индикаторном табло прибора необходимо установить показание, численно равное напряжению калибровки с помощью потенциометра R29.

12.2.5. Произведите калибровку так, чтобы среднее арифметическое показание на положительной и отрицательной полярности было равно напряжению калибровки.

Установите шайбу и опломбируйте замазкой уплотнительной.

П р и м е ч а н и е . Первая калибровка проводится после истечения гарантийного срока эксплуатации. Следующие калибровки проводятся по мере необходимости при очередных поверках прибора.

### I3. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки приборов типа В7-38, находящихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта.

#### I3.1. Операции и средства поверки

I3.1.1. При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 8, 9.

**П р и м е ч а н и я :** I. Вместо указанных в табл. 9. образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение параметров с требуемой точностью.

2. Образцовые (вспомогательные) средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.
3. Периодичность поверки указана в п. I2.1.3.

#### I3.2. Условия поверки и подготовка к ней

I3.2.1. Операция поверки выполняется в нормальных условиях эксплуатации.

Продолжение табл. 8

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	Средства поверки	
			образцовые	вспомогательные
		Допустимые значения погрешности в $\pm$ единицах младшего разряда		
		$\pm 48$	BI-9	BI-9
	0,19000 В	Частота 40 Гц		
	0,02100 В	$\pm 18$	*	*
	0,1000 В	$\pm 50$	*	*
	0,1900 В	$\pm 86$	*	*
	0,19000 В	Частота 10 кГц		
	0,02100 В	$\pm 14$	BI-9	BI-9
	0,10000 В	$\pm 30$	*	*
	0,19000 В	$\pm 48$	*	*
	0,02100 В	Частота 100 кГц		
	0,1000 В	$\pm 24$	*	*
	0,19000 В	$\pm 40$	*	*
	0,02100 В	$\pm 58$	*	*
	0,10000 В	$\pm 51$	*	*
	0,19000 В	$\pm 170$	*	*
	0,02100 В	$\pm 304$	*	*

Номер пункта изделия поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	Допустимые значения погрешности в $\pm$ единицах младшего разряда	Средства поверки	
				Средства измерения образцовые	Средства измерения вспомогательные
		Предел 2 В $\pm 0,2100$ В $\pm 1,000$ В $\pm 1,9900$ В	$\pm 4,8$ $\pm 8$ $\pm 11,9$	ВИ-12 "	"
		Предел 20 В $\pm 2,1000$ В $\pm 10,000$ В $\pm 19,900$ В	$\pm 5,4$ $\pm 11$ $\pm 17,9$	"	"
		Предел 200 В $\pm 199,00$ В Предел 1000 В $\pm 1000,0$ В	$\pm 17,9$ $\pm 9$	"	"
13.3.5	Определение основной погрешности измерения напряжения переменного тока	Предел 0,2 В частоте 60 Гц 0,02100 В 0,1000 В	$\pm 14$ $\pm 30$	ВИ-9 "	"

13.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- 1) ознакомиться с разделами 10, 13 настоящего технического описания;
- 2) проверить комплектность прибора;
- 3) выполнить работы, оговоренные в разделе 9 настоящего ТО;
- 4) разместить поверяемый прибор на рабочем месте, обеспечив удобство и безопасность работы и исключив попадание на него прямых солнечных лучей;
- 5) соединить проводом клеммы защитного заземления образцовых и вспомогательных средств поверки и поверяемого прибора с шиной заземления;
- 6) собрать поверочную схему в соответствии с проводимой операцией.

### 13.3. Проведение поверки

13.3.1. Произведите внешний осмотр при отключенном от сети приборе.

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- 1) отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний прибора;
- 2) наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, наличие предохранителей;
- 3) чистота гнезд, разъемов и клемм;
- 4) состояние соединительных проводов и кабелей;
- 5) состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;
- 6) отсутствие отсоединившихся, слабо закрепленных элементов схемы (определяется на слух при наклонах прибора);

При наличии дефектов прибор подлежит забракованию и направлению в ремонт.

## 13.3.2. Проведите опробование прибора В7-38..

Для этого в режиме измерения сопротивления постоянному току с помощью магазина сопротивления определите правильность индикации цифр во всех разрядах шкалы.

## 13.3.3. Проведите калибровку прибора В7-38 в соответствии с п. I2.2 настоящего ТО.

## 13.3.4. Определите основную погрешность измерения напряжения постоянного тока с помощью прибора ВI-I2,

Напряжение в поверяемых точках и предел допускаемой основной погрешности, выраженный в единицах младшего разряда, приведены в табл.8.

Подготовить прибор ВI-I2 к работе в качестве источника калиброванных напряжений.

Определение погрешности произведите экспериментально, подавая на вход прибора сигнал, равный  $N_1$  ( $N_1$ - поверяемая точка, выбранная в соответствии с табл.8).

При этом возможны два случая:

I. Погрешность, полученная для данного прибора  $\Delta$ , меньше допустимой погрешности  $\Delta_g$  на единицу и более, в этом случае прибор признают годным

$$\Delta = N_1 - N_0, \quad (1)$$

где:  $N_1$  - показание прибора В7-38

при попаременной индикации двух соседних значений за  $N_1$  принимается то, при котором погрешность наибольшая.

2. Погрешность  $\Delta$  (выраженная в единицах младшего разряда прибора В7-38), полученная для данного прибора, равна целой части допустимой погрешности  $\Delta_g$ . В этом случае декадой ВI-I2, соответствующей десятим долям единиц младшего разряда прибора В7-38, увеличивают уровень выходного сигнала до первого переброса

Таблица 8

Номер пункта	Номер поверяемой точки, выраженный в единицах при поверке	Поверяемые отметки	Допустимые значение погрешностей $\pm$ единицах младшего разряда		Средства поверки
			образ- ловые	вспомога- тельные	
13.3.2	Визуальный осмотр	Опробование	+1,9900 В	+3	BI-I2
		Определение нетривиаль- ных параметров	-1,9900 В	+3	BI-I2
13.3.3	Изменение прибора при перебросах	Определение пределов 0,2 В	+0,00002 В	+4	BI-I2
13.3.4	Определение сопротивлений напря- жения постоянного тока	+0,0200 В	+4,8	BI-I2	
		+0,05000 В	+6	BI-I2	
		+0,10000 В	+8	BI-I2	
		+0,15000 В	+10	BI-I2	
		+0,19900 В	+12	BI-I2	

Поверяемые точки, тип образцовых резисторов Робр, а также величины допускаемых погрешностей выраженные в единицах младшего разряда, приведены в табл.8.

Ток в цепи определяется отношением напряжения на Робр к этому сопротивлению.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность измерения силы постоянного тока не превышает значений, приведенных в табл.8.

**Примечание.** Допускается установка тока в поверяемой точке с отклонением  $\pm 2\%$ .

13.3.8. Основная погрешность измерения силы переменного тока гарантируется схемой при удовлетворительных результатах поверки по п.п. 13.3.5, 13.3.7 настоящего ТО, и если измеренная индуктивность шунта на пределе 2000 мА не превышает 0,12 мкГн.

#### 13.4. Оформление результатов поверки

13.4.1. Положительные результаты поверки должны быть оформлены путем:

- 1) клеймения поверенных средств измерений;
- 2) выдачи свидетельства о поверке установленной формы с указанием в нем результатов поверки.

13.4.2. На приборы, не удовлетворяющие требованиям настоящих методических указаний, выдается извещение о их непригодности к применению с записью в нем параметров, по которым приборы не соответствуют техническим требованиям.

последнего знака прибора В7-38, при этом погрешность определяется следующим образом:

I) если погрешность прибора имеет отрицательный знак,  
то  $\Delta = N_1 - N_0 - N_2$  (2)

2) если погрешность прибора имеет положительный знак,  
то  $\Delta = N_1 + f - N_0 - N_2$  (3)

где:  $N_2$  – уровень выходного сигнала прибора В1-12, который необходимо добавить для первого переброса последнего знака прибора В7-38, выраженный в десятых долях единицы младшего разряда прибора В7-38.

Если найденные погрешности меньше приведенной в табл. 8, то погрешность прибора в данной поверяемой точке соответствует ТУ.

Примеры:

1. На пределе 2В поверяется точка 1,0000 В. На выходе В1-12 1,0000 В, показания поверяемого прибора 10001 или 9999 знаков, т.е. отличаются на 1 знак. Допуск 8 знаков следовательно, прибор в этой точке соответствует ТУ.

2. На пределе 0,2 В поверяется точка 0,02100 В. На выходе В1-12 устанавливают 0,02100 В, показание поверяемого прибора при этом, например 2104 знаков. Последней декадой прибора В1-12 по 1 мкВ, т.е. 1/10 от единицы младшего разряда В7-38, добавляют напряжение до первого появления следующего знака 5, например 0,7 единицы младшего разряда прибора В7-38. Погрешность прибора В7-38 в данном случае вычисляется следующим образом:  
(знак погрешности положителен)

$\Delta = 2104 + 1 - 2100 - 0,7 = 4,3$  знака,  
т.е. находится в пределах допускаемой по табл. 8.

3. На пределе 0,2 В поверяется точка 0,02100 В. На выходе ВИ-12 устанавливают 0,02100 В показание поверяемого прибора при этом, например, 2096 знаков. Последней декадой прибора ВИ-12 по 1 мкВ, т.е. по I/10 от единицы младшего разряда В7-38, добавляют напряжение до первого появления следующего знака 3, например 0,2 единицы младшего разряда прибора В7-38. Погрешность прибора в данном случае вычисляют следующим образом (знак погрешности отрицателен):

$$\Delta = 2096 - 2100 - 0,2 = -4,2 \text{ знака}$$

Погрешность находится в пределах допускаемой.

Примечание. При отсчете показаний учитывать, что напряжение на выходе ВИ-12 устанавливается через 2-3 с после его переключения.

13.3.5. Определите основную погрешность измерения напряжения переменного тока в диапазоне от  $10^{-5}$  до 100 В с помощью прибора ВИ-9. В диапазоне от 100 до 300 В с помощью прибора ВИ-9 с блоком усиления напряжения ЯИВ-22.

Напряжение в поверяемых точках и предел допускаемой основной погрешности, выраженный в единицах младшего разряда, приведены в табл. 8.

Основная погрешность определяется как разность показаний поверяемого прибора и образового.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность измерения напряжения переменного тока не превышает значений, приведенных в табл. 8.

13.3.6. Определите основную погрешность измерения сопротивления постоянному току подключением ко входу прибора магазинов сопротивлений.

Поверяемые точки, типы используемых магазинов сопротивления, а также допускаемые значения основной погрешности, выраженные в единицах младшего разряда, приведены в табл. 8.


Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность измерения сопротивления постоянному току не превышает величин, приведенных в табл. 8.

13.3.7. Определите основную погрешность измерения силы постоянного тока. Переключатель рода работы установить в положение  $U_{-}$ . Подключите к прибору шунт.

Для определения основной погрешности на пределах 0,2 мА; 2 мА; 20 мА применяется прибор ВИ-12, используемый как калибратор тока.

Проверка основной погрешности на пределах 200 мА и 2000 мА проводится в соответствии со схемой, приведенной на рис. 5.

Схема определения основной погрешности при измерении силы постоянного тока



R1, R2 – резисторы типа С5-37 – 10Вт-3,3 Ом ±10%

Рис.5