



Схема электрическая принципиальная прибора ЦА352-М1

Приложение А

\* Подбирают при регулировке.  
 \*\* В схему прибора могут быть внесены изменения не влияющие на его технические характеристики.



ВУМЕРЛИКЕ  
 КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ SRI  
 (ВКЛ СО СТОРОНЫ  
 ПЕЧАТНОГО МОДИКА)  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- C1, C2 - К73-208 - ± 10 %
- C3 - К016-0.5
- GB - Резистор 316 "Урал М"
- R1, R2 - СДК.0.2.М.0.2 - ± 0.2 %
- R3, R4 - СДК.0.2.М.0.2 - ± 0.2 %
- R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43 - МПТ-0.25 - ± 5 %
- SRI - П2Н

"V.A.O. - К.02-М.02"  
 "15А" "К.02-М.02" "M.02"  
 "6.15"  
 "1.5"  
 "0.6"  
 "0.15"  
 "80"  
 "15"  
 "1А"  
 "15"  
 "0.03 мА"  
 "75 мВ"  
 "X1"  
 "X10"  
 "X100"  
 "M.02"  
 "0.3"  
 "1.5"  
 "80"  
 "30"  
 "5"  
 "300"  
 "500"  
 "200"