

Усилитель синхронизации и генератор развертки.
Схема электрическая принципиальная (Лист 5)

10 | 9

922






Рис. 5

Питание электронно-лучевой трубки. Схема электрическая принципиальная (Лист 4)



Оконечный усилитель вертикального отклонения.
Схема электрическая принципиальная (Лист 3)



Коммутатор и усилитель внутренней синхронизации. Схема электрическая принципиальная (Лист 2)





Рис. 2

74 | 77



Времязадающая цепь генератора развертки.

Времязадающая цепь генератора развертки.
Схема электрическая принципиальная (Лист 7)




Рис. 7



ЛШ65
Л1/VIII
(Лист 4)




Рис. 9








Рис. 17








Пробник активный широкополосный. Схема электрическая принципиальная



Преобразователь высоковольтный. Схема электрическая принципиальная



Примечание: 1. Номера контактов 1...19 присвоены условно.

2. $U_{пу}$ - напряжение послеускорителя;
 U_k - напряжение катода;
 U_m - напряжение модулятора.






Рис. 18

Низковольтные источники питания. Схема электрическая принципиальная. (Лист 19)

38 | 37



Преобразователь высоковольтный. Схема электрическая принципиальная




Примечание: 1. Номера контактов I...I9 присвоены условно.

2. $U_{пу}$ - напряжение послеускорителя;

к - напряжение катода;

м - напряжение модулятора.

Пробник активный широкополосный. Схема электрическая принципиальная



24 | 23






Рис. I2

24 | 23





Формирование калибрационных напряжений. Схема электрическая принципиальная (Лист 10)

